T.C. ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yapı Kontrol Müdürlüğü

MAİL-İ İNHİDAM KOMİSYONU RAPORU

Tapu Bilgileri	: Pınarbaşı Mahallesi 5793 ada 6 parsel
Yapı Adresi	: Onikişubat İlçesi Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulv. Boğaziçi Konutları Sit.
Yapının Durumu	: A34. ve A35. Blokların kuzey cephe istinat duvarı yıkılma tehlikesi
İşlemi Yürüten	: Onikişubat Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü / Mail-i İnhidam Birimi
Tarih	: 17 /11 /2026

Adres ve tapu bilgileri yukarıda yazılı mevkide bulunan istinat duvarı ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personellerince 27.10.2026 tarihinde düzenlenen rapor göz önünde bulundurularak komisyonumuzca yapılan gözlemsel incelemeye göre de istinat duvarında oluşan deformasyonların yapısal bütünlüğü etkileyebileceği kanaatine varıldığından 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca mülkiyet sahipleri tarafından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde usulüne uygun şekilde gerekli bakım, onarım, tadilat veya güçlendirme işlemlerinin ivedilikle yapılması ve bağlı olduğu bitişik yol üzerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir.

Etüt Proje Müdürlüğü	Yapı Kontrol Müdürlüğü	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Mimar	İnşaat Mühendisi	Personel
Serdar Samet UNCU	Ümit SARIYILDIZ	Sümer Mutlu ERGİN
İZİNLİ		